

МОДЕЛЬ 1-1780



Функции.

- Жидкокристаллический LCD индикатор: часы, минуты, секунды (год, месяц, дата)
- Секундомер
- 24-часовой формат
- Автокалендарь (отображает период с 2000 по 2099 г.г.)
- Подсветка

Нажать на кнопку В при любом режиме для включения подсветки (3 секунды).

Удерживать кнопку А в течении 2 секунд для изменения режима.

Установка времени и даты.

В режиме установки времени и даты удерживайте кнопку В в течении 3-х секунд, пока индикатор "Часы" не начнет мигать. Затем нажимайте кнопку В для установки значений в следующей последовательности : дата, месяц, число, часы, минуты, секунды.

Нажать кнопку А для установки значения. Для быстрой установки удерживать кнопку А в нажатом положении. Каждый раз при нажатии

кнопки А значение индикатора секунд сбрасывается до 0. Значение года изменяется в интервале с 2000 по 2099 г.г. Нажать кнопку В для подтверждения установленного значения даты.

Затем вернуться в обычный режим. Часы автоматически вернуться в обычный режим, если в течении минуты не производиться никаких действий с кнопками.

Секундомер.

Максимальное значение секундомера - 23 часа, 59 минут, 59,99 секунд. Если интервал времени меньше часа, время на экране отображается в следующем формате: Минуты-Секунды-1/100 секунды. Если интервал времени больше часа, время на экране отображается в формате Часы-Минуты-Секунды.

Максимальное значение секундомера - 23 часа, 59 минут, 59,99 секунд. В режиме установки даты удерживать кнопку А в нажатом положении в течении 2-х секунд для включения режима секундомера. Нажать на кнопку А для запуска отсчета, затем снова нажать на кнопку А для остановки отсчета. Когда секундомер остановлен, нажать на кнопку В для сброса значения индикатора секунд.

Измерение времени в режиме сплит.

Когда секундомер запущен в обычном режиме, нажать кнопку В для запуска режима сплит. На дисплее отобразится предыдущее время. Затем снова нажать кнопку В для выхода из режима сплит. Нажать кнопку А для остановки отсчета. Нажать на кнопку В для сброса значения индикатора секунд до 0.

Когда секундомер запущен в обычном режиме, нажать кнопку В для запуска режима сплит. Нажать кнопку А для остановки отсчета. Нажать на кнопку В для отображения общего времени. Нажать на кнопку В для сброса значения индикатора секунд до 0.

Примечание: Подсветка включается на 3 секунды нажатием кнопки В каждый раз при включении режима сплит.